


結露対策、してありますか？

2023年1月～12月の湿度3ヶ月ごとの平均値

気象庁HPより引用
湿度は相対湿度(RH)

相対湿度	状態
0～39	低湿
40～60	適湿
61～100	高湿
場所	
1～3月	7～9月
4～6月	10～12月




年間を通じて、湿度は高い

屋外設備は**高湿**により、**結露発生**の**リスク**が高くなります。**寒暖差**で発生する**結露**は、**防水構造設備**でも**リスク**は**同じ**。しかし**適切な対策 (G-ブレス)**により、**リスク**は**低減可能**です。



結露で発生した錆 (イメージ)



G-ブレス設置 (イメージ)

G-ブレスの詳しい内容については、弊社までお問い合わせ下さい。状況に合わせた御提案を致します。

株式会社 旭電通

株式会社旭電通

E-mail : mitsuhashi@asahidentsu.co.jp

TEL : 03-3432-3414




G-ブレスでの改善事例

～屋外監視カメラハウジングの結露対策～



屋外設置の監視カメラ

ハウジング内に曇りと錆びが発生
映像は曇りの為、確認しにくく、安全面で厳しい状況




結露が原因と考え、シリカゲルを設置
しかし、吸湿効果が切れた（数ヶ月）後に、再発



シリカゲルをG-ブレスに変更
数ヶ月後でも再発しなかった為、改善効果有と判断

【改善のその後】

効果が認められ、他の監視カメラハウジングに標準設置され、現在も継続。5年経過するが、再発の連絡は無し。長寿命、メンテナンスフリーであることも、高評価の一因となっている。



G-ブレスの詳しい内容については、弊社までお問い合わせ下さい。状況に合わせた御提案を致します。

株式会社 旭電通

株式会社旭電通

E-mail : mitsuhashi@asahidentsu.co.jp

TEL : 03-3432-3414

